

# Railway Safety: Barcelona Experience:

## *A practical approach*

**Jordi Picas**

*TMB Barcelona, Director  
Network Support Service  
Barcelona, Spain*

Rail Conference



# Railway Safety: Barcelona Experience:


## *A practical approach*

- Safety Management in TMB
- Benefits obtained
- Practical application examples
- Experiences acquired outside FMB

# Barcelona Metro Network



# Barcelona Metro Network



# Barcelona Metro Network




Tots els serveis reservats.

# Barcelona Metro Network

Línia	Tipus Línia	Longitud (Km.)	Número de Estacions	% Estacions Accessibles	Trens Hora Punta	Interval Hora Punta
<b>L1</b>	Convencional	20,2	30	87%	26	3'44"
<b>L2</b>	Convencional	12,8	18	100%	19	3'28"
<b>L3</b>	Convencional	17,8	26	92%	26	3'21"
<b>L4</b>	Convencional	16,5	22	77%	19	4'00"
<b>L5</b>	Convencional	18,6	26	88%	30	2'58"
<b>L9 Nord</b> <b>L10 Sud</b>	Automàtica	10,4	12	100%	10	6'00" / 3'00"
<b>L9 Sud</b>	Automàtica	19,7	15	100%	9	7'23"
<b>L11</b>	Automàtica	2,3	5	100%	2	7'30"
	Funicular	0,7	2	100%	2	10'00"
		<b>119,0</b>	<b>156</b>	<b>91%</b>	<b>143</b>	-


# Network Growth




# 3 Safety Values in FMB



TANGIBLE  
RESULTS



SAFETY  
OPERATOR



SUSTAINABLE  
SAFETY


## **2008: Creation of the Safety Management System**

### **SMS Main functions:**


- RISK MANAGEMENT
- DRIVERS TRAINING/CERTIFICATION
- AUDITS / INSPECTIONS
- SAFETY EVENTS RESEARCH
- COMMUNICATION / DISSEMINATION

### **CORPORATIVE SAFETY CULTURE**

# Involvement of the Organization in Railway Safety:




# Safety Management System



**Bottom-up approach:** Construction of the system maintaining good practices already implemented in the organization.


**Top-down approach:** Define the system from a security policy with the support of the management of the company.

# Safety Management System



Comunicación / Divulgación de la Cultura de Seguridad

# Documentation Architecture



# Measurable system

## Tolerable Hazard Rate - THR:

Rate of failure that ensures that the resulting risk meets the objectives of the individual risks.

### → Upper Limiting Values Principle:




Figure 6a

Tolerable Hazard Rate THR per hour and per function	Safety Integrity Level
$10^{-9} \leq \text{THR} < 10^{-8}$	4
$10^{-8} \leq \text{THR} < 10^{-7}$	3
$10^{-7} \leq \text{THR} < 10^{-6}$	2
$10^{-6} \leq \text{THR} < 10^{-5}$	1

Si desea evitar	el SIL debe ser
Daños menores a la propiedad y a la producción con muy bajo riesgo para las personas	1
Daños mayores a la propiedad, a la producción, y lesiones graves al personal, probables muertes	2
Serios perjuicios al personal, muertes, grandes destrozos	3
Impacto catastrófico en la comunidad, muertes, grave impacto ambiental	4

## Safety Integrity Level SIL:

One of the various discrete levels  
Defined to specify the requirements  
Integrity of the  
Functions that are assigned to the  
Systems related to security

## Fail-Safe:

Property of a device to pass to a security state in case of failure of this device

# Risk Levels

Frecuencia	Nivel de Gravedad	RISK LEVELS				
Frecuente	Catastrófico	Frecuente	No deseable	Intolerable	Intolerable	Intolerable
Probable		Probable	Tolerable	No deseable	Intolerable	Intolerable
Ocasional	Crítico	Ocasional	Tolerable	No deseable	No deseable	Intolerable
Remoto	Marginal	Remoto	Menospreciabile	Tolerable	No deseable	No deseable
Improbable		Improbable	Menospreciabile	Menospreciabile	Tolerable	Tolerable
Increíble	Insignificante	Increíble	Menospreciabile	Menospreciabile	Menospreciabile	Menospreciabile
		Insignificante	Marginal	Crítico	Catastrófico	
NIVELES DE GRAVEDAD DE LOS PELIGROS						

## RISK ACCEPTANCE CRITERIA

**ALARP (UK)**  
As Low As Reasonably Practicable

**GAMAB/GAME (FRANCIA)**  
Globalement Au Moins Aussi Bon

# Methodological research

EXPEDIENTE DE SAFETY EVENT		RESOLUCIÓN	
		Ref.: 110316_15	
IDENTIFICACIÓN DEL SAFETY EVENT			
Título Incidente	Descarrilamiento del Tren 524 (tren de personal, sin pasaje) en Can Boixeras		
Fecha Incidente	16-03-11	Hora Incidente	4:49
Estación Afectada	S112 Can Boixeras		Vía General / Vía 1
Nº Tren Afectado	S24	Composición	5B9-R16-5072 (5069)
Conductor del Tren	4954 - Alzanza	Operador del CCM	S284 - Ribera
Cao de Línea Conv./Aut. CCM	---	Supervisador del CCM	S348 - Esteban
De acuerdo con el R.D. 810/2007 del 22 de junio, en su Título III; artículo 21.6:			
La investigación de los accidentes ferroviarios tendrá como finalidad determinar las causas de los mismos y las circunstancias en que se produjeron, con objeto de prevenirlas en el futuro, y formular las recomendaciones oportunas para reducir los riesgos en el transporte ferroviario. Dicha investigación no se ocupará, en ningún caso, de la determinación de la culpa o responsabilidad y será independiente de cualquier investigación judicial.			
RESUMEN			
El día 16 de marzo de 2011, a las 4:49, con el encendimiento de Can Boixeras sin comunicaciones, el Tren 524 (serie 5.000), con personal de primera hora y sin pasaje, a su paso por la estación de Can Boixeras descarrila en la aguja número 5 (vía 1), debido a que ésta no estaba posicionada (aguja en invertido) de acuerdo al itinerario que llevaba dicho tren. Como consecuencia del descarrilamiento, dicho tren colisionó con el hastial de vía 2, con consecuencias significativas para la salud física (lesiones) del personal de conducción ni de las personas de acompañamiento en cabina de conducción de dicho tren.			
Causa Directa: El accidente tuvo su origen en la circulación del tren 524, por un tramo con señalización degradada, sin realizar la pertinente comprobación de la posición de las agujas y con un exceso de velocidad, sin atenerse la conductora del tren 524 a lo precripto en el Reglamento de Circulación, para las situaciones degradadas. Más concretamente, tal como demuestra la caja negra del tren 524, en el momento del descarrilamiento el manipulador marcha-freno se encontraba en posición de tracción y circulaba a 40 Km/h.			

## OBJECTIVE:


Establish deterministic conclusions for the aid of decision-making and the improvement of Integral Safety.

## HOW?

Identifying LATENT Causes


# Methodological research

## METHODOLOGICAL RESEARCH: **WHAT HAS WORKED**




# Methodological research

## METHODOLOGICAL RESEARCH: **WHAT HASN'T WORKED**



# Methodological research

## DECISION MAKING: WHAT? And its PRIORITY



# Safety Assessments and Technical Reports

**PROJECTE: SISTEMA SARES / CESARES**

**SISTEMA SARES/CESARES EN LA RED FERROVIÀRIA DE FCMB**  
(18 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ITE_130009_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	18/03/10				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**AVALUACIÓ DE CONSIGNES D'ACTUACIÓ (C9\_33, 41, 43 I 44)**  
(96 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ITE_130075_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	17/06/11				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: PROJECTE INTEGRAL OPERACIÓ LÍNIA 9**

**AVALUACIÓ DE CONSIGNES D'ACTUACIÓ (C9\_33, 41, 43 I 44)**  
(33 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ITE_130094_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	17/06/11				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: CONDUCCIÓ EN MODE ESPECIAL**

**CONDUCCIÓ EN MODE ESPECIAL A LES LÍNEES DE METRO**  
(33 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ITE_130094_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	04/07/11				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: CONDUCCIÓ EN MODE ESPECIAL**

**CONDUCCIÓ EN MODE ESPECIAL A LES LÍNEES DE METRO**  
(33 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ITE_130094_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	04/07/11				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT (SGS)**

**ANÀLISI TÈCNIC DEL LLOC D'OTE AL CCM**  
(13 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ITE_130032_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	12/06/13				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT (SGS)**

**AVALUACIÓ DE LA VIA 33 DE LA UMVIC A BOIXERES**  
(20 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	AD_131230_X	Versió	1.0	Revisió	5	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	30/12/13				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: PRECINTES DE SEGURETAT**

**PRECINTES DE SEGURETAT PER AL M. MÒBIL**  
(17 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ADS_110113_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	13/08/11				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT (SGS)**

**AVALUACIÓ DEL DISSENY DE L'OFERTA DE TRENS, EN OPERATIVES ESPECIALS**  
(19 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	ADS_110105_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	05/07/13				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT (SGS)**

**INSPECCIÓ DE CAMP DE LES PASSAREL·LES DELS APARTADORS DE GORG L9**  
(12 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	INDCAM_140211_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	11/02/14				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

**PROJECTE: SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT (SGS)**


**INSPECCIÓ DE CAMP EN LA PAU L4**  
(14 pàgines)

**Dades Document**

Codi Doc.	INDCAM_140211_X	Versió	1.0	Revisió	0	Típic Doc.	INFORME
Estat	Definitiu	Data Lliberament	11/02/14				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

# BENEFITS: Global Safety increase

Year	Núm. Overruns
2009	177
2010	112
2011	93
2012	89
2013	75
2014	49
2015	48
2016	52




**-70%** Overruns decrease in 7 years

# BENEFITS: Increased transparency

2015

## MEMORIA ANUAL SEGURIDAD FERROVIARIA



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD



## MEMORIA ANUAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA

2014

(53 páginas)

### DATOS DOCUMENTO

Código Doc.	001.MHANAL2014	Versión	1.0	Medelito	0	Tipo Doc.	INFORME
Estatus	Definitivo	Fecha entrega	01/02/2015				
Editor	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FERROVIARIA (DGSF)						
Distribución	TMB						

Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A. (TMB)  
Pj. Pela i Polg. 295 - 08025 BARCELONA - Tel. 90 214 8194 - 90 214 8054 - Fax. 90 234 5267 - [www.tmb.cat](http://www.tmb.cat)

## **BENEFITS: Improved management**

- Improvement of management and analysis processes (efficiency + effectiveness in the use of resources)
- Clear framework of responsibilities
- Improvement of relationship with Public Entities and Certification Entities: DGTT, IFERCAT, ...
- Evolution in the safety culture of the organization as a whole (evidences, limits of operation, common criteria, etc.)
- Strengthening the external projection (national and international)

# Improvement of company image

MEJORA PIONERA DE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

## El metro incrementa un 18% la seguridad ante errores humanos

■ TMB usa el método global de riesgos de las centrales nucleares y la industria espacial

■ El sistema se ha desarrollado en ocho meses sobre 900 fallos posibles en la L-2 y L-9

■ RAMÓN COMBARÉA

**E**n ningún orden de la vida, más allá de las incoherentes leyes físicas, existe la seguridad total. Tampoco, cloro esta, en el transporte ferroviario. Sin embargo, si es posible extender hasta cierto punto racionales el análisis de probabilidad y las estrategias para evitar un fallo y poner barreras para que no ocurra. Matemáticamente, lo primero se crearon en 1975 el primer modelo exhaustivo de APS (análisis probabilístico de seguridad) que desde entonces ha aplicado, entre otros, los sectores donde la fiabilidad es vital: aviones, naves espaciales, etc. Ahora, TMB se ha convertido ahora en el primer operador que lo usa, tras un desarrollo de ocho meses en la L-2

y L-9 y en base a 902 fallos imaginables. La plena implantación del APS en el metro desde mayo ha mejorado, por ejemplo, un 18% la seguridad ante errores humanos, dijo ayer el director de análisis de riesgos.

La seguridad del subterráneo, como todo el transporte ferroviario, se regula hasta ahora por métodos reactivos o retrospectivos: en base a las lecciones y experiencia de los accidentes ocurridos y a tenor de las normas vigentes. Así, a través dentro de las leyes técnicas del sector, solo se establecen las condiciones básicas, a parte de lo necesario, pero sin considerar otros hipotéticos fallos. TMB cree que aprender de los errores es necesario, pero tiene limitaciones.

El nuevo método, denominado proactivo, va mucho más allá. Se pregunta sobre todo: ¿qué, conociendo o divulgando la experiencia existente, se podría prevenir más? Y por la consecuencia y frecuencia y por la efectividad de las barreras creadas para evitarlo. El objetivo es anticiparse a los sucesos y poder dar prioridad a las acciones que reduzcan la probabilidad de accidentes.

El carácter exhaustivo, estructurado y sistemático del APS, según la cascada de adjetivos que le adjudicó Jaime Pérez, además de mejorar la seguridad tradicional permite

La ventilación, elemento básico antipánico si el tren se para en un túnel

■ Entre los riesgos posibles de la L-9 sin personal de TMB a bordo, se sitúa en cabeza el pánico del pasajero al tren se para largo tiempo en un túnel. Llega a ser el 40% del total de las amenazas.

El riesgo es que el pasajero no evite el calor y también la luz, en un ambiente húmedo de seguridad,

detecta Jaime Pérez. En cambio en la L-2 convencional el porcentaje es cero. Es una de las revelaciones de la aplicación del método APS de evaluación. Ello obliga a revisar la seguridad en un ambiente en la nueva línea en el diseño, mantenimiento y mejora de las barreras o medidas que mitigan la posibilidad de una situación de pánico o estrés. Otra revelación es que el riesgo de colisión también es mayor en la línea automática, 22% frente a 14% en la L-2, porque el conductor no tiene que pensar al hacer algunas maniobras manuales en las cocheras. Son casos extremos donde se activaría.

afrontar mejor las nuevas tecnologías, como las líneas automáticas sin personal a bordo, que generan incógnitas aún por resolver.

OCASO PIRES DE AGUIRRE / En las líneas estandarizadas, la máquina analítica ha catalogrado ocho tipos básicos de riesgo o accidente posibles con incidencia tanto en los usuarios como en el personal: pánico de pasajeros largo tiempo en un túnel, descarrilamiento, descarrilamiento, colisión con otro tren o la infraestructura, atropello de pasajeros en la puerta, caída o al quedar atrapados en la puerta, circular con inundación e incendio.

Apartir de ello se han hecho sucesivas y larguitas combinaciones de fallos, incluso tan mínimos como detectar un convoy automático medio centímetro más allá de los dos de distancia de seguridad, hasta llegar a un total de 900 incidentes en la línea convencional como la L-2 y 437 en una de automática como la L-9.

Después se han diseñado en cada caso las barreras que, como filas de dominó según gráfica de evaluación de Jaime Pérez, existen para evitar esos fallos y que pueden caer en cascada. La idea es que el sistema te devuelva dónde invertir mejor los recursos, si bien a veces hasta con cambiar procesos ya poco eficaces. ■

TMB implanta un modelo de predicción de riesgos de accidente basado en el de las centrales atómicas

## Seguridad nuclear en el metro de Barcelona

OSCAR MUÑOZ

Barcelona

**L**a sofisticación tecnológica del metro, con trenes automáticos, ascensores sincronizados con las entradas y salidas de los convoyes o gestión remota de la circulación, requiere sistemas de seguridad cada vez más eficaces. El objetivo es evitar a toda costa los accidentes. Además de tener la infraestructura al día, personal preparado y una organización eficiente, es clave prever que puede pasar mucho antes de que ocurra, detectar cuáles son los puntos débiles y actuar con antelación. Porque el riesgo cero no existe. Para ello, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha creado un mo-

delo basado en el de las centrales nucleares. Es la primera empresa ferroviaria que lo hace. Su implantación, que comenzó hace ocho meses, ha mejorado un 18% los niveles de seguridad relacionados con el factor humano.

Hasta ahora se seguían los principios. El del *fallo seguro* mediante el que, cuando hay un problema, el tren se detiene. Así se evita un posible accidente. Y el aprendizaje de los incidentes pasados. «Pero necesitamos ir más allá, un sistema que advierta de lo que puede pasar, aunque no haya ocurrido nunca, y que permita tomar decisiones para reducir los riesgos», explica Jaime Pérez, responsable de seguridad ferroviaria de TMB. Aquí entra el juego el análisis probabilista de seguridad (APS), que comenzó a em-

plear la industria nuclear a finales de los 70 y después adoptaron la petroquímica y la aeronáutica.

A partir de un suceso desencadenante (fallo humano, mecánico, organizativo o bien una combinación), se dibuja la cadena de hechos que conducen a situaciones de riesgo y, de estas, al incidente.

En estos recorridos se identifican las barreras existentes


para evitar el resultado negativo. Todo se plasma en un algoritmo matemático, de modo que modificando los elementos se sabe cuánto mejora o disminuye el riesgo. Se han analizado mil accidentes y presentado nueve escenarios: atropellos, descarrilamientos, colisiones, incendios o explosiones, lesiones de pasajeros por caídas, al quedar atrapados por las puertas o ser arrastrados, electrocuciones, inundaciones, intoxicaciones o situaciones de pánico. La metodología se ha aplicado a las líneas 2 y 9.

Los resultados confirmaron el alto nivel de seguridad. Pero faltaba analizar y pregar. Por ejemplo, en la L-9. El pánico es el 40% de sus riesgos. La probabilidad de que ocurran es de cinco veces por año, mientras que en la L-2 es de tan solo 0,01. La razón es que en la primera no hay conductor. Por tanto, hay que mejorar las barreras que mitigan este riesgo, por ejemplo, mediante la información por megafonía. Una prestación de confort, el aire acondicionado, en esta línea mejora la seguridad. Si un tren se detiene en un túnel, la climatización reduce el estrés de los viajeros y la posibilidad de pánico. También llama la atención la evaluación del riesgo de colisión. En el conjunto de incidencias posibles, en la L-9 representa el 22%, mientras que en la L-2 es el 13%. La razón es que en la primera, al ser automática, sólo hay conducción manual ocasionalmente y el personal está menos acostumbrado a tomar los mandos. Para reducir este riesgo, bastaría con reforzar su formación práctica. ■



Al carecer de conductor, la L-9 es la línea con más riesgo de pánico


# Some basic examples:



Boixeres    Señal 47

2012	11	4
2013	7	2

OVERRUNS



Out of: 7.250 yearly circulations

# Some basic examples:



# Some basic examples:




This Manual **improves and standardizes** the communication of staff related to Operation.


It establishes an **unequivocal communication** between people and as a consequence progress is made in the safety of the circulation.

In addition to improving the quality of the service and **optimizing communication resources**.



# Line 9 Experience



# Automatización



# Automatización



# Automatización



# 37 Subsystems

SUBSISTEMAS L9	
Funcionalidades Túnel	TUN
Funcionalidades Vía	VIA
Funcionalidades Estaciones	EST
Funcionalidades PCC/PCE	PCC
Funcionalidades Red TETRA	COM (RAD)
Funcionalidades Videovigilancia	COM (VID)
Funcionalidades Telefonía	COM (TEL)
Funcionalidades Interfonía	COM (INT)
Funcionalidades Megafonía	COM (MEG)
Funcionalidades Información al pasajero	COM (INF)
Funcionalidades Gest. y Admón del Mant.	COM (GES)
Funcionalidades Red de Transmisión de datos	COM (XTD)
Funcionalidades Red de Voz	COM (XTV)
Funcionalidades Cronometría	COM (CRO)
Funcionalidades Red Inalàmbrica	WIR
Funcionalidades Material Móvil	MTR
Funcionalidades ATC	ATC
Funcionalidades Validación y Venta	PTG

SUBSISTEMAS L9	
Funcionalidades Energía AMT	ENE (AMT)
Funcionalidades Catenaria	CAT
Funcionalidades Red de Tierras	XTE
Funcionalidades Cierre Puertas Andén	TPA
Funcionalidades Ventilación	VEN
Funcionalidades PCI	PCI
Funcionalidades Puertas Sectorización de Túnel	PST
Funcionalidades Transporte Vertical	TRV
Funcionalidades Control de Accesos	CAC
Funcionalidades Alumbrado	ILL
Funcionalidades Talleres/Cocheras	TCM
Funcionalidades Pozos de Ventilación	PVT
Funcionalidades Energía TRA	ENE (TRA)
Funcionalidades Energía ETB	ENE (EBT)
Funcionalidades Red RESCAT	COM (RES)
Funcionalidades Red Nivel Físico	COM (XNF)
Funcionalidades Climatización	CLI
Funcionalidades Pozos de Agotamiento	PES
PCLIF	PCLIF

# Safety Case Operation and Maintenance

**TMB** Transports Metropolitans de Barcelona

PROJECTE INTEGRAL OPERACIÓ LÍNIA 9



**DOSSIER DE SEGURETAT OPERACIONAL A L9**  
**SAFETY CASE: ÀMBIT OPERACIÓ - MANTENIMENT**  
(71 pàgines)

**DADES DOCUMENT**

Codi Doc.	DSO_090716_9	Versió	8.0	Revisió	0	Tipus Doc.	DOSSIER
Estat	Definitiu	Data Lliurament	21/06/10				
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)						
Distribució	TMB						

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FCMB)  
C/ Josep Estellí, 47 - 08027 BARCELONA - Tel.: 932148094 - 932148014 - Fax: 93 214 8069 - [www.fcmb.cat](http://www.fcmb.cat)

**M** Transports Metropolitans de Barcelona

**DOSSIER DE SEGURETAT OPERACIONAL A L9-10**

**AUTOR**

Nom	Aitor Garduño Expósito (DGSF)	
Data	09-02-16	
Signatura		

**VERIFICADOR**

Nom	J.M. Gallina Villamarín (DGSF)	O. Playà Velasco (CCM)	A. Andreu Velasco (GLA-CCM)
Data	09-02-2016	11-02-2016	11-02-2016
Signatura			

**VERIFICADOR**

Nom	M. Calzada Balcells (Mantenim. LA)	J. Carles Gallego Masero (GLA)	F. Anguera Salvatella (USPC)
Data	11-2-16	11-2-2016	
Signatura			

**APROVADOR**

Nom	J. Pérez Gómez (DGSF)	O. Cerezo Martín (GLA)	J. Picas Albets (Servei Suport a la Xarxa)
Data	7-02-16	11-02-2016	
Signatura			

**APROVADOR**

Nom	R. Malia Castells (Lin. Automàtiques)	A. Egea Miguel (Àrea de Seguretat)	J. Micàs Pedescoll (Àrea Mant. i Projectes)
Data	10-2-16	10-02-2016	11-2-2016
Signatura			

▪ **Autor:** És l'encarregat de l'elaboració del document.

▪ **Verificador:** És l'encarregat de revisar, dins del seu àmbit de responsabilitat, el contingut del document.

▪ **Apovrador:** És l'encarregat d'assumir, dins del seu àmbit de responsabilitat, que el contingut és l'adequat i respon a les necessitats concretes del projecte.

INFORMACIÓ CONFIDENCIAL DE FMB 09/02/16 PROJECTE INTEGRAL OPERACIÓ L9-10  
Tots els drets reservats Versió 11.0 Pàgina 2 de 70

# Regulatory Approval and Certification

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Direcció General  
de Transports i Mobilitat

**Assumpte:** Autorització de posada en servei del Tram I-II, tram Aeroport T1 – Zona Universitària i accés ferroviari a Tallers Zona Franca de la Línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona.

## ANTECEDENTS DE FET

Primer - El Govern de la Generalitat, per acord de data 29 de juliol de 2008, va declarar de servei públic la prestació del servei de transport ferroviari de viatgers de la totalitat de la futura línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona.

En aquest Acord es preveu, així mateix, que la prestació d'aquest servei de transport li correspon a l'Entitat Metropolitana del Transport, qui la pot dur a terme mitjançant l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.

Segon - Amb anterioritat, el Govern de la Generalitat va acordar en data 10 de juny de 2003, atribuir a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (en endavant Ifercat) el caràcter d'administrador de la línia 9 del metro de Barcelona.

Ifercat, en virtut de l'Acord de Govern de 29 de juliol de 2008, atesa la seva condició d'administrador de la línia 9, té les competències i facultats que recull l'article 18 de la Llei 4/2008, ferroviària.

Tercer - Pel que fa la realització de les obres de la línia de constant referència, Ifercat es va subrogar en la totalitat de drets i obligacions que corresponen a la Generalitat de Catalunya, en la seva condició de manant de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA (en endavant GISA), respecta la totalitat de les encomanades de contractes d'obra efectuades en relació amb la línia 9, en els termes previstos a l'Acord de Govern de data 21 d'octubre de 2003.

Posteriorment, en data 28 de desembre de 2004, el Govern acorda aprovar el conveni entre Ifercat, com a titular de les infraestructures de la línia 9 i Gisa, que preveu, entre d'altres, les condicions relatives als encàrrecs de les obres, la seva recepció i pagament.

Quart - La Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'àrea Metropolitana de Barcelona determina l'estriu de l'Entitat Metropolitana del Transport assumint l'àrea Metropolitana de Barcelona les seves competències.

Cinquè - En data 11 de desembre de 2009 es posa en servei el tram de línia 9 comprès entre les estacions de Can Zam i Can Peixauet.

Av. de Josep Tarradellas, 2-6  
08036-Barcelona, L-9 i L-10-Bon Pastor  
Tel. 93 45 45 45 45 Fax 93 45 45 45 45  
Fax 93 61 1-103 45 45 45 L-9 i L-105 84 03  
<http://www.gencat.cat/ctdp>

TT-001

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Direcció General  
de Transports i Mobilitat

Sisè - En data 15 d'abril de 2010 es posa en servei el tram de les línies L9 i L10 comprès entre les estacions de Gorg i Bon Pastor.

Setè - En data 23 de juny de 2010 es posa en servei el tram de les línies L9 i L10 comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor.

Vuitè - En data 13 de setembre de 2011 es posa en servei l'estació de Santa Rosa en el tram de la línia 9 entre Can Zam i Can Peixauet.

Novè - En data 9 de febrer Ifercat ha tramès a la Direcció General de Transports i Mobilitat la documentació per a l'atorgament del certificat d'obertura del Tram I-II, tram Aeroport T1 – Zona Universitària i accés ferroviari a Tallers Zona Franca de la Línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

## DISPOSICIONS APLICABLES

Llei 4/2006 de 31 de març ferroviària.

## FONAMENTS DE DRET

Primer - La llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix en l'article 5.2 i) que correspon al Departament competent en matèria d'infraestructures i serveis de transport, l'atorgament dels certificats d'obertura de línies, trams i terminals de la infraestructura ferroviària al trànsit públic abans de començar a explotar-la.

Segon - L'autorització de posada en servei del Tram I-II , tram Aeroport T1 – Zona Universitària i accés ferroviari a Tallers Zona Franca de la línia 9 correspon a la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat qui, per atorgar-la, ha de disposar d'un informe d'adequació de les obres a la normativa tècnica aplicable i de la certificació, per l'administrador de les infraestructures, del compliment de les condicions que resulten exigibles en matèria de seguretat ferroviària.

A aquests efectes, cal disposar també de la documentació que acrediti el compliment de l'execució dels procs establerts.

Tercer - Mitjançant escrit de 9 de febrer de 2010, Ifercat, en la seva condició de titular i administrador de la infraestructura de la línia 9 del metro de Barcelona, ha fet tramesa a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la documentació acreditativa de la recepció de les obres corresponents al tram de constant referència i en la que es fa constar que "les obres i instal·lacions corresponents reuneixen les

Av. de Josep Tarradellas, 2-6  
08036-Barcelona, L-9 i L-10-Bon Pastor  
Tel. 93 45 45 45 45 Fax 93 45 45 45 45  
Fax 93 61 1-103 45 45 45 L-9 i L-105 84 03  
<http://www.gencat.cat/ctdp>

TT-001

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Direcció General  
de Transports i Mobilitat

9201-9202-R/9551-9203-9204  
9217-9218-R/9555-9219-9220  
9185-9186-R/9547-9187-9188  
9169-9170-R/9543-9171-9172  
9173-9174-R/9544-9175-9176  
9181-9182-R/9546-9183-9184  
9189-9190-R/9548-9191-9192  
9193-9194-R/9549-9195-9196  
9197-9198-R/9550-9199-9200  
9209-9210-R/9553-9215-9212  
9213-9214-R/9554-9215-9216  
9221-9222-R/9556-9223-9224  
9205-9206-R/9552-9207-9208  
9177-9178-R/9545-9178-9180

3- NOTIFICAR aquesta resolució a l'àrea Metropolitana de Barcelona i a les empreses Ifercat i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, als efectes oportuns.

La cap del Servei de coordinació i Gestió del Transport Ferroviari i per Cable

Miriam Moyés i Polo

El subdirector general de Coordinació i Gestió

Benjamin Cubillo i Vidal

De conformitat amb la proposta, ho elevo a Resolució:

El director general de Transports i Mobilitat

Pere Padrosa i Pierre

Barcelona, 11 de febrer de 2016


Av. de Josep Tarradellas, 2-6  
08036-Barcelona, L-9 i L-10-Bon Pastor  
Tel. 93 45 45 45 45 Fax 93 45 45 45 45  
Fax 93 61 1-103 45 45 45 L-9 i L-105 84 03  
<http://www.gencat.cat/ctdp>

TT-001

# Metro Panamá L1: Safety Assessment



# Metro Panamá L2: Safety Assessment



# Metro Granada



# Funicular Barcelona: Safety Audit

**TMB** Transports Metropolitans de Barcelona

PROJECTE: AUDITORIA EXTERNA DE SEGURETAT



**PLA D'AUDITORIA AL FUNICULAR**  
(26 pàgines)

DADES DOCUMENT						
Codi Doc.	AES_150218_D02	Versió	2.0	Revisió	3	Tipus Doc.
Estat	Definitiu	Data Lliurament	08/04/15			
Emissor	Departament de Gestió de Seguretat Ferroviària (DGSF)					
Distribució	FMB					

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMB)  
Pg. Fabra i Puig 286 - 08031 BARCELONA - Tel.: 932148194 - 932148014 - Fax: 93 214 5767 - [www.tmb.cat](http://www.tmb.cat)

# Tramvia Blau: Safety Accident Report



**INFORME SAFETY**

**EVENT N° 120822\_TB**

---

INFORME D'INVESTIGACIÓ\_COL·LISIÓ TRAMVIA  
BLAU, NÚM.7

(23 pàgines)

**DADES DOCUMENT**

Codi Doc.	SE_120822_TB	Versió	1.0	Tipus Doc.	INFORME D'INVESTIGACIÓ EVENT
Estat	Definitiu	Data d'entrega			29/08/2022
Emissor	DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE SEGURETAT FERROVIÀRIA (DGSF)	Distribució	TMBS		